

## Ihre Sicherheit geht vor! Your Safety first!

**Beispiele für Greifelemente, die ausgetauscht werden sollten.**

**These images show cams (gripping elements), that need to be replaced.**

1



Foto Nr. 1 zeigt verschlissene und unscharfe Zähne.

Photo no. 1 shows worn out and unsharp teeth.

2



Foto Nr. 2 zeigt verschlissene Zähne und ausgebrochene Kanten.

Photo no. 2 shows worn out teeth and chipped edges.

3



Foto Nr. 3 zeigt verschlissene und zerdrückte Zahnkanten. Dies rührt vom Einsatz an extrem harten Blechen (größer als 300 HB).

Photo no. 3 shows worn out and crushed teeth. This is caused by extremely hard loads (higher than 300 HB).



**Rufen Sie uns an:  
Please contact us:**

**PFEIFER  
SEIL- UND HEBETECHNIK  
GMBH**

DR.-KARL-LENZ-STRASSE 66  
D-87700 MEMMINGEN

TELEFON 0 83 31 - 937-300  
0 83 31 - 937-218

TELEFAX 0 83 31 - 937-375

E-MAIL [verkauf-lt@pfeifer.de](mailto:verkauf-lt@pfeifer.de)

INTERNET [www.pfeifer.de](http://www.pfeifer.de)